

南郷用水堰

この堰は、秋川の東秋留橋上流 750mに位置し、昭和 40 年代に農業用水堰としての形態が整いましたが、老朽化が著しいため平成 10 年度から 14 年度にかけて整備されました。

その際、既存扇型魚道はプールが浅く流れの変化が激しいため、魚が遡上しづらい構造（三方階段改良式）でしたので、形式をハーフコーン型に変更し改修しました。

整備前



整備後



遡上が確認された魚類



南郷用水堰魚道（ハーフコーン型）